

## BUENAS PRÁCTICAS



Reducir la generación de residuos y no mezclar distintos tipos de residuos.

Residuos domiciliarios como restos de comida, de barrido y limpieza de oficinas, baños y cocinas separarlos de otros residuos y colocarlos en bolsas cerradas para su retiro por el camión recolector municipal.

Residuos industriales como palets, chatarra, parabrisas, cartones y plásticos limpios, neumáticos fuera de uso llevarlos a la Cubierta Sanitaria.

Residuos peligrosos como baterías, filtros de aceite, aceites usados, aditivos, disolventes, trapos impregnados con combustibles almacenarlos y entregarlos a gestor autorizado.

Inscribirse como generador de residuos peligrosos.

## MALAS PRÁCTICAS



Mezclar distintos tipos de residuos.

Depositar entre los residuos domiciliarios residuos peligrosos.

Arrojar restos líquidos contaminados a los pozos sépticos, o a las acequias.

Abandonar residuos peligrosos y residuos industriales en caminos, parajes abandonados o en cualquier espacio público o privado.

Entregar residuos peligrosos a los clientes para evitar los costos de gestión.

Quemar aceites de automoción.

No contar con habilitación municipal.

No inscribirse como generador de residuos peligrosos.

## BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAVADEROS, LUBRICENTROS, GOMERÍAS Y TALLERES MECÁNICOS



Dirección de Gestión Ambiental

[direccionambientemgue@gmail.com](mailto:direccionambientemgue@gmail.com)

Teléfono: 260 4632611